

# 2019年度 長野京急カントリークラブ 水質検査結果報告

- 2019年11月1日(金) 採水 -

## 1. 検査結果概要

### (1) 採水箇所

ゴルフ場内（排水）	調節池：A, A', B, C, D, E（計6箇所）
ゴルフ場外	溜池：猫又池、蓑ヶ谷池（計2箇所）

### (2) 検査対象

2019年7月の水質検査以後使用したすべての農薬成分及び過去2回の水質検査で検出された農薬成分を対象とした。詳細は、下表のとおりである。

対象	成分等	使用期間・検査日	内 訳 <sup>別紙1、2参照</sup>
		2019年7月20日～ 2019年11月1日	農薬20成分
使用農薬（使用期間）	のべ 農薬22成分	2019年7月19日	農薬7成分
		2019年9月20日	農薬7成分

### (3) 農薬成分の検出状況

- ・ 調節池及び溜池で6成分が検出（定量）された。
- ・ 6成分はイミダクロプリド、クロチアニジン、フルベンジアミド、チフルザミド、ペンフルフェン及びオキサジクロメホンであるが、検出値は各種基準値等を下回っていた。

(mg/L)

成分名	検出箇所	検出値	定量 下限値	長野京急 検査基準	水道水質 管理目標値	ゴルフ場 水濁指針値	ゴルフ場 水産指針値
イミダクロプリド	AA' CD	0.0006～ 0.0018	0.0005	0.019	—	1.5	0.019
クロチアニジン	AA' CD	0.0006～ 0.0011	0.0005	0.028	—	2.5	0.028
フルベンジアミド	AA' CD	0.0005～ 0.0016	0.0005	0.045	—	0.45	0.058
チフルザミド	A' D	0.0006	0.0005	0.037	—	0.37	1.4
ペンフルフェン	AA' BCDE 猫蓑	0.0005～ 0.0037	0.0005	0.053	—	0.53	0.1
オキサジクロメホン	C	0.0007	0.0005	0.024	0.02	0.24	8.3

長野京急検査基準：水道水質管理目標値、ゴルフ場水濁指針値の1/10、ゴルフ場水産指針値のうち、最も値の小さいものを採用している

水道水質管理目標値（最終改正：平成31年4月1日）：「水質基準に関する省令の制定及び水道法施行規則の一部改正等について」（平成15年10月10日付け健発第1010004号 最終改正 平成31年3月29日生食発0329第6号）の水道水質管理目標値

ゴルフ場水濁指針値（最終改正：令和元年11月11日）：「ゴルフ場で使用される農薬による水質汚濁の防止及び水産動植物被害の防止に係る指導指針」（平成29年3月9日環水大土発第1703091号各都道府県知事宛環境省水・大気環境局長通知 最終改正 平成30年11月30日（環水大土発第1811301号）の水濁指針値

ゴルフ場水産指針値（最終改正：令和元年11月12日）：「ゴルフ場で使用される農薬による水質汚濁の防止及び水産動植物被害の防止に係る指導指針」（平成29年3月9日環水大土発第1703091号各都道府県知事宛環境省水・大気環境局長通知 最終改正 平成30年11月30日（環水大土発第1811301号）の水産指針値