

平成 27 年度 長野京急カントリークラブ 水質検査結果報告

- 平成 27 年 5 月 19 日(火) 採水 -

1. 検査結果概要

(1) 採水箇所

ゴルフ場内（排水）	調節池：A, A', B, C, D, E（計6箇所）
ゴルフ場外	溜池：猫又池、蓑ヶ谷池（計2箇所）

(2) 検査対象

検査対象とした農薬成分は下表のとおりである。

この他にも、肥料成分のモニタリングを目的として全窒素、全リンを実施したほか、水素イオン濃度、電気伝導率等の一般的な項目についても現地測定を実施した。

対象		成分等	
		使用期間	使用成分
平成27年度 使用農薬	合計 農薬4成分	4月	農薬2成分（製剤 1種類）※1
平成26年度 使用農薬		12月	農薬2成分（製剤 1種類）※2

※1 4月24日～25日に下記を散布（紅色雪腐病対策）

製剤名	成分名	散布箇所
シャルマツ水和剤 （殺菌剤）	メプロニル	グリーン
	ベノミル	

※2 積雪前に下記を散布（雪腐病対策）

製剤名	成分名	散布箇所
グラステン水和剤 （殺菌剤）	イソプロチオラン	グリーン
	フルトラニル	

(3) 農薬成分の検出状況

- ・ 農薬成分はいずれも定量下限値(=0.0005mg/L)未満であった