

# 平成 27 年度 長野京急カントリークラブ 水質検査結果報告

- 平成 27 年 11 月 26 日(木) 採水 -

## 1. 検査結果概要

### (1) 採水箇所

ゴルフ場外	牟礼地区 : 第 5, 第 6, 第 7 水源 (計 3 箇所)
-------	----------------------------------

### (2) 検査対象

対象	成分等	
	使用期間	使用成分
平成26年度 使用農薬	12月	農薬 2 成分 (製剤 1 種類) ※1
平成27年度 使用農薬	4 ~ 11月	農薬 2 4 成分 (製剤 2 1 種類) ※2

※ 1 積雪前 (2014年 12/3) に雪腐病対策として散布した成分数 (製剤数)。

※ 2 4 月以降, 採水日 (11/26) までに散布した成分数 (製剤数)。

### (3) 農薬成分の検出状況

農薬成分は, いずれも定量下限値未満であった。